



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. (044) 206-38-44, факс (044) 531-36-92
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mpe.kmu.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 37471933

На № _____ від _____

**Народному депутату України
ЯЦИК Ю.Г.**

Шановна Юліє Григорівно!

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розглянуло Ваш депутатський запит від 17.10.2019 № 01/10/31, оголошений на засіданні Верховної Ради України 18.10.2019 та надісланий до Міненерговугілля листом Голови Верховної Ради України від 18.10.2019 № 11/10-422, стосовно порушення, що сталося 11.10.2019 на енергоблоці № 1 ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – ВП «ЗАЕС»)) під час проведення капітального ремонту, та повідомляє.

Відповідно до наказу Міненерговугілля від 03.12.2018 № 611 «Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2019 році та в осінньо-зимовий період 2019-2020 року» (зі змінами, внесеними наказом від 21.10.2019 № 427) та графіка виконання капітальних і середніх ремонтів основного обладнання атомних електростанцій на 2019 рік, енергоблок № 1 ВП ЗАЕС перебуває у капітальному плановому ремонті з 26.09.2019 по 23.12.2019.


З метою розслідування порушення, відповідно до вимог НП 306.2.100-2004 експлуатуючою організацією – ДП «НАЕК «Енергоатом» створено комісію під головуванням заступника генерального інспектора – директора з нагляду за безпекою (наказ від 11.10.2019 № 1049).

Інформуємо, що на даний час комісією встановлено причину неуспішного запуску (розвороту) дизель-генератора 1ДГ-1 – перевищення заданої витримки часу подання команди на відкриття електропневмоклапана 1ДГ-1 через одиничний дефект реле часу КТ21 типу ЕМРВ-27Б-1. Попередньо встановлена категорія порушення в роботі АЕС – П03 (Непрацездатність систем безпеки або каналів систем безпеки в кількості, що вичерпує їх резерв) за НП 306.2.100-2004.

244516

УВ Міненерговугілля
НД/1-33-2637 від 11.11.2019

арк.2



Після закінчення роботи комісії та ретельного аналізу обставин, що призвели до зазначеного порушення на енергоблоці № 1 ВП «ЗАЕС», Міненерговугілля поінформує Вас додатково.

Також повідомляємо, що відповідно до підпункту 7.1.2 пункту 7.1 розділу VII Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 01.12.2004 № 184, зареєстрованим в Мін'юсті 17.12.2004 за № 1594/10193 (із змінами) (далі – Положення), у випадку порушень в роботі АЕС категорій ПОЗ, комісія з розслідування порушення в роботі АЕС створюється експлуатуючою організацією. При цьому, відповідно до підпункту 7.1.8 пункту 7.1 розділу VII зазначеного Положення у випадку порушень в роботі АЕС категорії ПОЗ безпосередній нагляд за проведенням розслідування здійснює державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС. На ВП «ЗАЕС» така інспекція діє відповідно до Положення про Інспекцію з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС (на правах самостійного відділу) Держатомрегулювання, затвердженого Головою Держатомрегулювання 30.11.2017.

Інформуємо, що відповідно до підпункту 7.1.9 пункту 7.1 розділу VII Положення, представники Держатомрегулювання, Міненерговугілля і експлуатуючої організації включаються до складу комісії з розслідування порушення будь-яких категорій за їх вимогою.

Міненерговугілля поділяє Вашу стурбованість стосовно порушень у роботі АЕС України та вимагає від комісій ретельного розслідування та розробки за матеріалами розслідувань від експлуатуючої організації компенсуючих заходів, які розповсюджуються на всі АЕС України з метою недопущення виникнення подібних порушень у майбутньому.

Дякуємо Вам за небайдужу позицію щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на АЕС України та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

З повагою

**Міністр енергетики та захисту
довкілля, Голова комісії з проведення
реорганізації Міненерговугілля**



Олексій ОРЖЕЛЬ