



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 60 32, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua
udzkmada@ukr.net Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527

22.04.2015 № 001-1196

на № _____ від _____

Народному депутатові України
✓Сольвару Р.М.

Верховна Рада України

Про утримання житлового
будинку № 83-а на
вул. Ломоносова

Шановний Руслане Миколайовичу!

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) розглянуто Ваш депутатський запит від 17.03.2015 № 17-03-2, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20.03.2015, стосовно утримання житлового будинку та прибудинкової території на вул. Ломоносова, 83-а.

Повідомляємо, що житловий будинок № 83-а на вул. Ломоносова побудований за кошти інвесторів і перебуває на обслуговуванні ТОВ «Перший український експертний центр».

30.03.2015 фахівці Департаменту житлового-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участю представників Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, обслуговуючої організації та в присутності мешканців провели комісійне обстеження зазначеного будинку і прибудинкової території.

Під час обстеження встановлено:

ліфтовий хол на 8 поверсі II під'їзду перебуває у задовільному санітарно-технічному стані, спостерігається лише часткове відшарування фарби загальною площею до 0,2 кв. м;

вхід до II під'їзду перебуває у задовільному стані, однак спостерігається часткове розкриття швів між плитами ганку до 50,0 мм;

металопластикові входні двері II під'їзду перебувають в робочому стані; на першому поверсі зазначеного під'їзду відшарування облицювальної плитки на стінах не виявлено;

ліфти працюють, кабіни ліфтів прибрані;

надписів «графіті» на фасаді житлового будинку не виявлено.

27.04.2015 17:40


101741

прибудинкова територія перебуває у задовільному санітарно-технічному стані, асфальтове покриття потребує ремонту лише біля двох решіток зливоприймальної системи.

За результатами обстеження ТОВ «Перший український експертний центр» доручено звернутися до спеціалізованої організації, що здійснює обслуговування ліфтів цього будинку, провести регулювання розсувних дверей кабіни пасажирського ліфта. Також виконати ремонтні роботи з відновлення асфальтового покриття біля решіток зливоприймачів і усунути розкриття між плитами ганку II під'їзду житлового будинку № 83-а на вул. Ломоносова.

З повагою

Голова



В. Кличко