



## ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

пров. Новопечерський, 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс.: (044) 521-20-40, тел. 521-20-56

05.03.15 № 2/2-3/4/3-3/РР4 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Народному депутату України

Євтушку С.М.

Щодо розгляду  
депутатського запиту

**Шановний Сергію Миколайовичу !**

На виконання доручення Генеральної прокуратури України від 17.02.2015 № 05/1/1-6173-15 Державна екологічна інспекція України розглянула Ваш депутатський запит від 05.02.2015, оголошений на засіданні Верховної Ради України 06 лютого 2015 року, щодо незадовільного санітарно-технічного стану окремих підприємств Костопільського району Рівненської області та негативного впливу їх промислових викидів в атмосферне повітря на здоров'я жителів Костопільщини та повідомляє.

Територіальним органом Державної екологічної інспекції України - Державною екологічною інспекцією у Рівненській області 03-20.09.2013 проведено планову перевірку додержання вимог природоохоронного законодавства ТОВ "Свиспан Лімітед".

Перевіркою встановлено, що підприємство здійснює господарську діяльність на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 18.01.2013 № 5623410100-11, з терміном дії до 18.01.2018, та позитивного висновку державної екологічної експертизи від 24.05.2005 № 36/05-20.

Згідно з матеріалами інвентаризації на підприємстві налічується 91 стаціонарне джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 39 - обладнані системами аспірації для вловлювання забруднюючих речовин та пилогазоочисними установками.

Під час перевірки Державною екологічною інспекцією у Рівненській області проведено відбір проб промислових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 7 джерел (№№ 23, 24, 25, 41, 60, 67, 90).

За результатами проведених вимірювань вмісту забруднюючих речовин на джерелі викиду № 23 (сушарка АКС 8 № 4) виявлено перевищення нормативу дозволеного викиду пилу. У цехах ДСП-1 та ДСП-2 порушено правила експлуатації циклонів та транспортера сухої стружки внутрішнього

18.03.2015 14:52  
BX. № 64793

шару з бункера в цех, а також мають місце неорганізовані викиди пилу деревини в атмосферне повітря.

За фактами виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства відповідальні посадові особи підприємства притягнуті до адміністративної відповідальності за статтями 78 та 79 КУпАП, видано припис на усунення виявлених порушень та нараховані збитки на суму 191,04 грн.

Перевірку додержання вимог природоохоронного законодавства у галузі охорони атмосферного повітря Костопільською філією ДП "Укрветсанзавод" проведено Державною екологічною інспекцією у Рівненській області 27.08.2013.

Перевіркою встановлено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 20.08.2013 № 5623483903-5р, з терміном дії до 20.08.2018.

На підприємстві в наявності три стаціонарних організованих джерела викидів: димова труба від котельні, труба від варочних котлів цеху м'ясо-кісткового борошна, дробарка цеху м'ясо-кісткового борошна. Викиди забруднюючих речовин з неприємними запахами здійснюються з труби від варочних котлів.

Під час перевірки Державною екологічною інспекцією у Рівненській області проведено відбір проб промислових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел № 1 (котельня) та № 2 (цех м'ясо-кісткового борошна – термічна обробка сировини).

За результатами проведених вимірювань вмісту забруднюючих речовин у відібраних пробах перевищень гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел не виявлено.

Водночас виявлено, що на джерелі викиду № 2 (цех м'ясо-кісткового борошна) мають місце неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із-за корозії металу.

За фактом виявленого порушення до адміністративної відповідальності за ч. 2 статті 79 КУпАП притягнуто відповідальну посадову особу підприємства та видано припис на усунення порушення.

З метою зменшення викидів забруднюючих речовин (метил меркаптан та монометиламін) від варочних котлів необхідно додаткова очистка газів.

За інформацією підприємства впровадження додаткової очистки газів потребує близько 300 тис. грн., розробка проектної документації - 35-40 тис. грн.

Заступником голови Рівненської облдержадміністрації дано доручення Департаменту екології та природних ресурсів щодо вивчення питання можливостей виділення коштів, передбачених в обласному бюджеті на природоохоронні заходи, для проведення модернізації Костопільської філії ДП "Укрветсанзавод" з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.


Водночас повідомляємо, що відповідно до статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 31.07.2014 № 1622-VII та пункту 8



прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року та січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.

**З повагою**

**Перший заступник Голови**



**В.М. Синьогуб**

