



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(Мінприроди України)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035; тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;
факс: (044) 206-31-07; E-mail: secretar@menr.gov.ua; Код ЄДРПОУ 37552996

№ _____
на № Д - 47/01 від 17.05.2016

Народному депутату України
Шурмі І.М.

Про розгляд депутатського запиту

Шановний Ігорю Михайловичу!

Відповідно до листа Голови Верховної Ради України від 20.05.2016 № 11/10-1667 Міністерство екології та природних ресурсів України розглянуло депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 травня 2016 року, та повідомляє.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2015 року № 583-р утворено Урядову комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 8 червня 2015 року у Київській області. Головою Урядової комісії призначено Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

З метою вивчення екологічного впливу пожежі на нафтобазі ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт. Глеваха Васильківського району Київської області Держекоінспекція України проводила кризовий моніторинг стану ґрунтів та поверхневих вод, про що у подальшому інформувала населення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держекоінспекції України (www.dei.gov.ua).

Моніторинг поверхневих вод проводився на 5 створах річок Фастівського, Васильківського та Білоцерківського районів Київської області: Унава (м. Фастів), Рось (м. Біла Церква та 500 м вище Білоцерківського водозабору), Стугна (43 км автошляху Київ – Одеса та м. Васильків). Одночасно проводився моніторинг якісного стану води у р. Дніпро у двох створах в межах міста Києва (Жуків острів та Гідропарк). У відібраних пробах вод визначались нафтопродукти, сульфати, нітроти, нітрати та хімічне споживання кисню. Перевищень гранично-допустимих концентрацій зазначених речовин не виявлено.

Моніторингові точки для контролю ґрунтів були визначені з урахуванням можливого напрямку розповсюдження продуктів горіння. Проби ґрунтів відбирались на семи земельних ділянках Білоцерківського,

М2 Мінприроди
№5/3-7/5407-16 від 09.06.2016



15.06.2016 12:21

ВХ. №

147488

0008694

Васильківського, Києво-Святошинського та Фастівського районів Київської області (населені пункти Путрівка, Крячки, Руликів, Оленівка, Глушки, Чабани, Лісники). Перевищень вмісту нафтопродуктів у 104 пробах ґрунтів (у порівнянні з фоновим вмістом) не виявлено.

У зв'язку із сталістю показників контролю проведення кризового моніторингу було припинено наказом Держекоінспекції України від 20.10.2015 № 105.

За інформацією Державної служби геології та надр України, свердловини регіональної режимної мережі на вказаній території відсутні, а ДП «Українська геологічна компанія» не брала участь у геолого-екологічному вивченні та моніторингу зони надзвичайної ситуації та постраждалих територій, режимну мережу спостережних свердловин не розбурювала і проб ґрунтів та води не відбирала.

Вміст бенз(а)пірену у пробах ґрунтів територіальними органами Держекоінспекції України не визначається, оскільки жоден із підрозділів не атестований на визначення цього показника. У зв'язку з чим Мінприроди звернулося до Міністерства охорони здоров'я України з проханням надати інформацію щодо вмісту бенз(а)пірену в ґрунтах у зоні пливу пожежі, що виникла 8 червня 2015 року на нафтобазі ТОВ «БРСМ-нафта» у с. Крячки Васильківського району Київської області, на нафтобазі та в розташованих поблизу районах (копія листа додається).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник Міністра –
керівник апарату



В.М. Вакараш

Баннікова (07/1)
206 31 65



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(Мінприроди України)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035; тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;
факс: (044) 206-31-07; E-mail: secretar@menr.gov.ua; Код ЄДРПОУ 37552996

№ _____
на № _____

**Міністерство охорони здоров'я
України**

Надсилаємо запит народного депутата України Шурми І.М. від 17.05.2016 № Д-47/01, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 травня 2016 року, та просимо надати народному депутату України інформацію щодо вмісту бенз(а)пірену в ґрунтах у зоні пливу пожежі, що виникла 8 червня 2015 року на нафтобазі ТОВ «БРСМ-нафта» у с. Крячки Васильківського району Київської області, на нафтобазі та у прилеглих районах.

Заступник Міністра –
керівник апарату

В.М. Вакарш

0008696

