



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 425-03-55, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,
web: http://www.dsesu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508109

06.06.2016 № 04.01-10-2502/17-Д-Д-1/16/1812-16

На № 5/3-7/5406-16 від 09.06.2016р.

✓ **Народному депутату України
Шурмі І.М.**

**Міністерство екології та
природних ресурсів України**

Шановний Ігоре Михайловичу!


Держсанепідслужба Україна за дорученням Міністерства охорони здоров'я України розглянула лист Міністерства екології та природних ресурсів України стосовно розгляду запиту народного депутата України Шурми І.М. від 17.05.2016 року № Д-47/01 з приводу надання інформації щодо вмісту бенз(а)пірену в ґрунтах у зоні впливу пожежі, що виникла 8 червня 2015 року на нафтобазі ТОВ «БРСМ-нафта» у с. Крячки Васильківського району Київської області та інформує.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 року № 32 «Про затвердження Положення Міністерства екології та природних ресурсів України», питання формування і реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища відноситься до компетенції Мінприроди.

Водночас, відповідно до Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 400/2011 та на виконання наказу Держсанепідслужби України від 09.06.2015 року № 83, Головним управлінням Держсанепідслужби у Київській області було створено моніторингову групу з питань спостереження за навколишнім середовищем на територіях, забруднених в результаті вказаної пожежі.

Станом на 24.07.2015 року було проведено 560 досліджень проб атмосферного повітря, відібраних в 97 точках, в 17 населених пунктах району, в тому числі:

м. Васильків	27 точок відбору	151 досліджень
с. Путрівка	19 точок відбору	109 досліджень
с. Крячки	13 точок відбору	77 досліджень
с. Березанщина	9 точок відбору	54 досліджень



смт. Глеваха	7 точок відбору	39 досліджень
смт. Калинівка	6 точок відбору	36 досліджень
с. Здорівка	4 точки відбору	25 досліджень
с. В.Бугаївка	2 точки відбору	16 досліджень
с. В.Солтанівка	2 точки відбору	10 досліджень
с. М.Солтанівка	1 точка відбору	6 досліджень
с. Івановичі	1 точка відбору	5 досліджень
с. Кобці	1 точка відбору	5 досліджень
с. Хлебча	1 точка відбору	5 досліджень
с. Безп'ятне	1 точка відбору	5 досліджень
с. Діброва	1 точка відбору	6 досліджень
с. Багрин	1 точка відбору	6 досліджень
с. З.Хутір	1 точка відбору	5 досліджень

Виявлені разові концентрації азоту диоксиду, ангідриду сірчистого, вуглецю оксиду, формальдегіду, пилю, сірководню, вуглеводнів не перевищували гранично допустимі концентрації (ГДК), що регламентовані ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць» та Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 04.06.2010 року № 18 "Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць" (щодо диоксиду азоту).

Проведено 370 замірів рівня радіаційного фону, який був в межах від 0,09 до 0,17 мкЗв/год, що не перевищує середній показник для Київської області.

Відібрано та досліджено в 9 населених пунктах 29 зразків ґрунту. Концентрації свинцю не перевищували гранично допустимі норми та відповідали вимогам "Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве" №4433-87, затверджені 30.10.1987 року, в тому числі по населених пунктах: с. Путрівка – 13 зразків, м. Васильків – 5, с. Березанщина – 2, с. Крячки – 2, смт. Глеваха – 2, с. Діброва – 1, смт. Калинівка – 1, с. Багрин – 1, с. В.Солтанівка – 1, с. Здорівка – 1.

Досліджено 173 зразки питної води колодязів на вміст нафтопродуктів, виявлені концентрації нижче чутливості методу (менше 0,3 мг/дм³). Вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" вміст нафтопродуктів у питній воді з колодязів та каптажів джерел не визначався.

За адресою смт. Калинівка, вул. Калинівська, 29 було виявлено наявність вмісту нафтопродуктів 1,95 мг/дм. у зразку води, відібраного та доставленого приватною особою.

На виконання доручення в. о. Голови Держсанепідслужби України за результатами засідання моніторингової групи з питань спостереження за навколишнім середовищем на територіях, забруднених в результаті пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі від 26.06.2015 року, з метою проведення моніторингу стану забруднення нафтопродуктами джерел децентралізованого водопостачання у прилеглих до зони пожежі населених пунктах Васильківського району та оперативного реагування і прийняття

управлінських рішень при виявленні зазначеного забруднення, було організовано щотижневе проведення лабораторних досліджень 20 зразків води децентралізованих джерел водопостачання (колодязів) на вміст нафтопродуктів у с. Крячки, с. Путрівка, с. Кобці та с. Березанщина.

Результати досліджень проб води із точок спостереження не було виявлено слідів нафтопродуктів у сільських криницях.

Досліджено 11 зразків води поверхневих водойм на вміст нафтопродуктів, виявлені концентрації були нижче чутливості методу (менше $0,3 \text{ мг/дм}^3$) та не перевищували ГДК, встановлені СанПіН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения", в тому числі в населених пунктах: с. Крячки – 2, с. Здорівка – 2, с. Кобці – 1, с. Путрівка – 1, м. Васильків – 1, с. В. Бугаївка – 1, с. Безп'ятне – 1, смт. Калинівка – 1, с. Кодаки – 1. З них паралельно з лабораторією моніторингу води і ґрунтів Київської гідрогеологомеліоративної експедиції проведено дослідження 4 зразків поверхневої води. Результати досліджень не перевищували ГДК.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2015 року № 583-р було утворено Урядову комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та прийнято рішення щодо облаштування до спостережних свердловин у зоні поширення забруднюючих речовин.

З приводу вжиття заходів щодо облаштування спостережних свердловин Держсанепідслужба України листом від 18.06.2015 року № 04.01-14-3989/14 зверталась до Міністерства екології та природних ресурсів України та Київської обласної державної адміністрації. Проте вказані спостережні свердловини не облаштовано.

З огляду на викладене, з метою здійснення моніторингу стану підземних вод у зоні поширення забруднюючих речовин та вжиття заходів щодо запобігання можливого негативного впливу цих речовин на здоров'я населення Держсанепідслужбою України направлено лист до Кабінету Міністрів України с проханням дати доручення Міністерству екології та природних ресурсів України (Держгеонадра України) та Київській обласній державній адміністрації вжити додаткових заходів щодо виконання підпункту 4 пункту 2 протоколу № 2 засідання Урядової комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 17.06.2015 року.

з повагою

**Т.в.о. Голови,
голова комісії з реорганізації**



С.В.Протас