



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ**  
**(Мінприроди України)**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035; тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;  
факс: (044) 206-31-07; E-mail: [secretar@menr.gov.ua](mailto:secretar@menr.gov.ua); Код ЄДРПОУ 37552996

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

**Народному депутату України**  
**Тімішу Г.І.**

*Про усунення негативних наслідків  
роботи КП «Чернівціводоканал»*

**Шановний Григорію Івановичу !**

Міністерство екології та природних ресурсів України розглянуло Ваш депутатський запит від 21.04.2016 № 401/02-13 щодо вжиття заходів для усунення негативних наслідків роботи КП «Чернівціводоканал» в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області, оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 квітня 2016 року, та повідомляє.

Спеціалістами територіального органу Державної екологічної інспекції України – Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області у період з 11 по 12 травня 2016 року проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на території каналізаційних очисних споруд «Чернівціводоканал» на території Магальянської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

Перевірка проводилась у присутності робітників комплексу очисних споруд, які є мешканцями с. Магала.

Комплекс очисних споруд має значний фізичний знос, у зв'язку із відсутністю належного фінансування тривалий час не здійснювались роботи з реконструкції та модернізації.

У процесі роботи очисних споруд утворюються сирий осад і залишки відпрацьованого активного мулу, розміщення яких здійснюється в межах території комплексу на спеціально облаштованих майданчиках.

Під час відстоювання мулу з початком періоду сталих плюсових температур атмосферного повітря проходить інтенсивне випаровування, поєднане з поширенням неприємного запаху.

На цей час ведеться будівництво нових двох горизонтальних пісковловлювачів, виділені кошти на капітальний ремонт та реконструкцію первинного відстійника.

При візуальному обстеженні території скиду стічних вод на ґрунт не встановлено.

0006417



Під час перевірки відібрані проби ґрунтів у місцях найбільш ймовірних витоків забруднених вод. За результатами інструментально-лабораторних вимірювань у відібраних пробах ґрунтів за основними показниками (амоній та нітрати) перевищень гранично допустимих концентрацій та фонових значень не виявлено.

Встановлено, що на окремих ділянках не забезпечено утримання території в належному стані (окремі ділянки вкриті багаторічною рослинністю). За фактом виявленого порушення посадову особу підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та видано припис від 12.05.2016 № 03/13 на усунення порушення.

Державною екологічною інспекцією здійснюється контроль за ефективністю роботи каналізаційних очисних споруд КП «Чернівціводоканал». Протягом останніх років за фактами наднормативних скидів забруднених стічних вод у р. Прут підприємству пред'явлено збитки на загальну суму понад 45000 грн., до адміністративної відповідальності притягнуто 17 відповідальних осіб на загальну суму 3961 грн., з метою усунення виявлених порушень видано відповідні приписи.

З повагою

Міністр



Остап СЕМЕРАК