



Г О Л О В А
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01196, м.Київ, пл.Лесі Українки, 1, тел.286-85-35, факс 286-15-10
<http://www.koda.gov.ua> E-mail: ver@kra.kiev.ua Код ЄДРПОУ 00022533

08.11.2016 № 11-17/15351
на № 11/10-785 від 21.10.2016

Народному депутату України

Сольвару Р.М.

Про розгляд звернення

Шановний Руслане Миколайовичу!

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 21.10.2016 № 11/10-783 у Київській обласній державній адміністрації розглянуто Ваш депутатський запит від 18.10.2016 № 295/03-16 щодо надання інформації про результати обстеження приміщень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів окремих районів Київської області з метою визначення їх технічного стану і відповідності вимогам техніки безпеки та експлуатаційним нормам.

Повідомляємо, що на виконання доручення Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 11.10.2016 та відповідного доручення виконуючого обов'язки голови Київської облдержадміністрації Парцхаладзе Л.Р. від 13.10.2016 № 88-1 районними державними адміністраціями та міськими радами створено комісії для проведення обстеження технічного стану будівель закладів освіти.

Станом на 31.10.2016 обстежено 98% дошкільних та 97% загальноосвітніх навчальних закладів (далі ДНЗ та ЗНЗ). Зокрема, у Києво-Святошинському, Макарівському, Сквирському, Фастівському районах та місті Фастові візуальне обстеження технічного стану приміщень проведено в усіх дитячих садках та школах. Про недоліки, виявлені у результаті перевірки, складено відповідні акти.

У Києво-Святошинському районі аварійних будівель навчальних закладів немає, виявлено 4 дошкільних навчальних заклади, приміщення яких мають технічні недоліки, що можуть призвести до аварійної ситуації, а саме:

у ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Спадкоємець» Боярської міської ради капітального ремонту потребує цоколь, фасад приміщення, частина покрівлі та система водовідведення;

у ДНЗ (ясла-садок) «Віночок» Тарасівської сільської ради виявлено неглибокі тріщини на фасаді та в коридорах; через незадовільне водовідведення біля стіни утворилася промоїна, що спричиняє потрапляння опадів у підвальні приміщення;

приміщення ДНЗ (ясла-садок) «Світлячок» Шпитківської сільської ради потребує капітального ремонту (введено в експлуатацію в 1964 році);

у ДНЗ (ясла-садок) «Пролісок» Бузівської сільської ради потребує капітального ремонту фасад будівлі, цоколь; відмостка навколо закладу має тріщини та щілини і відшаровується від стіни.

99

У Макарівському районі в небезпечному стані знаходяться 3 навчальні заклади:

Макарівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ I-III ступенів – ліцей» (будівля 1972 року) потребує негайного капітального ремонту з підсиленням цокольної частини будівлі, ліквідації вертикальних тріщин на стінах спортзалу, капітального ремонту відмостки. Дерев'яна частина приміщення (1928 року) підлягає демонтажу.

У Пашківській загальноосвітній школі I-III ступенів виявлено тріщину з розкриттям до 5 сантиметрів. Будівля потребує капітального ремонту, підсилення несучих елементів над вікнами, ремонту стіни спортзалу; укріплення відмостки по периметру будівлі; облаштування системи водовідведення.

Колонщинська загальноосвітня школа I-III ступенів потребує капітального ремонту спортзалу (тріщина стіни з розкриттям до 5 см), укріплення відмостки (тріщини з розкриттям до 10 мм); облаштування системи водовідведення.

У Сквирському районі аварійних будівель не виявлено. Потребують капітального ремонту відмосток та облаштування систем водовідведення 11 навчальних закладів, а саме: Сквирська загальноосвітня школа № 3, Горобіївський навчально-виховний комплекс, Сквирський навчально-виховний комплекс, Сквирська загальноосвітня школа № 2, Антонівське навчально-виховне об'єднання, Чубинецький навчально-виховний комплекс, Сквирський дошкільний навчальний заклад № 6, Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості, Оріховецький навчально-виховний комплекс, Пустоварівський навчально-виховний комплекс та Сквирська загальноосвітня школа № 5.

У Фастівському районі капітальних ремонтів потребують 2 заклади освіти. У Борівській загальноосвітній школі I-III ступенів у незадовільному стані знаходиться система відведення стічних вод, через що мають місце затікання фронтов, руйнування частини цегляної кладки, тріщини на зовнішніх та внутрішніх стінах. У Кожанській загальноосвітній школі I-III ступенів виявлено протікання покрівлі, тріщини стін та відмостки, у незадовільному стані знаходиться система водовідведення.

Фастівським районним сектором Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області перевірено територію, будівлі та приміщення Фастівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Фастівської міської ради. За результатами позапланової перевірки складено акт від 28.10.2016 № 92, де ступінь ризику у сфері техногенної та пожежної безпеки визначено як високий. Виявлено тріщини на зовнішніх стінах з розкриттям до 5 мм, капітальний ремонт покрівлі школи здійснюється з порушеннями проектної документації; дерев'яні конструкції покрівлі школи не оброблено вогнезахисним розчином; заклад не обладнано приладами блискавкозахисту.

Акти візуального обстеження навчальних закладів направлено до районних та міських рад для розгляду та вжиття відповідних заходів.

Питання технічного стану приміщень навчальних закладів, створення безпечних умов праці та навчання в установах, закладах освіти області знаходяться на постійному контролі Київської обласної державної адміністрації.

З повагою



