



УКРАВТОДОР

**СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул.Володимира Великого,54, м. Львів, 79053,  
тел.(0322) 63-20-33, факс (0322) 63-24-33  
E-mail sadlo@i.ua Код ЄДРПОУ 25253009

02.03.17 № 17-1035/05-46 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Народному депутату України

**Батенку Т.І.**

batenko.taras@gmail.com

**Шановний Тарасе Івановичу!**

На Ваш депутатський запит від 18.01.2017р. № 71, щодо необхідності покращення організації безпеки руху по вулиці Галицькій у місті Перемишляни Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє.

Львівською обласною державною адміністрацією планується виділення коштів на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-14-17 Куровичі-Рогатин в межах м.Перемишляни.


Виконання робіт на зазначеній ділянці автомобільної дороги дозволить значно підвищити рівень безпеки дорожнього руху, а саме будуть проведені роботи з влаштування асфальтобетонного покриття, ремонт та влаштування тротуарів, для забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів, для інформування користувачів про умови і режим руху на дорозі та їх орієнтування будуть встановлені необхідні дорожні знаки, для забезпечення візуальної орієнтації учасників дорожнього руху буде нанесено горизонтальну дорожню розмітку.

Уважно вивчивши Ваше звернення, основним питанням яке Ви піднімаєте є недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму, контроль за дотриманням якого відповідно до розділу ІУ ст.23 п.11 Закону України «Про національну поліцію», відноситься до основних повноважень поліції, зазначена ділянка автодороги знаходиться в межах населеного пункту, де згідно Правил дорожнього руху діє обмеження максимальної швидкості руху 60 км/год.

Виконання робіт на зазначеній автомобільній дорозі заплановано виконати згідно розробленої кошторисної документації, якою не передбачено

встановлення виникають наступні недоліки: це підвищений рівень шуму, значна вібрація земляного полотна, що призводить до руйнування фундаментів будинків, які знаходяться поблизу автодороги, ускладнення руху транспорту в зимовий період та руйнування дорожнього одягу, утворення напливів, та суперечить вимогам п.5.7 ДСТУ 4123:2006 «Пристрої примусового зниження швидкості», згідно якого заборонено встановлювати пристрої примусового зниження швидкості на магістральних (центральных вулицях).

**З повагою,  
т.в.о. начальника**



**Ю.Яблонський**