



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8, тел./факс 235-31-92
www.scwm.gov.ua, e-mail: scwm@scwm.gov.ua

На лист Голови Верховної Ради України
від 22.12.2017 № 11/10-1345 та
депутатський запит від 06.12.2017 № 627

Народному депутату України
В.Арешонкову
вул. Грушевського, 5, м. Київ,
01008

Щодо діяльності Овруцького МУВГ

Шановний Володимире Юрійовичу!

Держводагентство відповідно до листа Голови Верховної Ради від 22.12.2017 № 11/10-1345 розглянуло Ваш запит від 06.12.2017 № 627 стосовно впливу осушувальних каналів Грэзлянської осушувальної системи на підтоплення окремих вулиць північної частини м. Овруч та магістрального канал Полохачівської осушувальної системи біля с. Дивошин і повідомляє.

На балансі Овруцького міжрайонного управління водного господарства знаходиться канал МК-1, який є міжгосподарським каналом Грэзлянської осушувальної системи. За даними Житомирського облводресурсів, зазначений осушувальний канал та споруди, які розміщені на ньому, знаходяться у робочому стані і відповідають проектним даним. Уздовж каналу МК-1 по вул. Танкістів у м. Овруч проходить дорога, яка одночасно виконує функцію дамби для захисту домоволодінь мешканців північної частини міста, тому даний канал не впливає на їх підтоплення. Канава відведення надлишкових вод вздовж домовладінь не знаходиться на балансі Овруцького МУВГ, а відноситься до інфраструктури міста. Канали (К-4 та К-4-1) на вулиці Б.Хмельницького відносяться до внутрішньогосподарської меліоративної мережі і згідно з актом приймання-передачі від 05.08.2004 передані на баланс Гладковицької сільській раді.

Канал ЗГД Полохачівської осушувальної системи, що проходить через с.Дивошин, знаходиться на балансі Овруцького міжрайонного управління водного господарства. Розміри даного каналу відповідають проектним і споруди на ньому знаходяться у робочому стані.

Разом з цим, працівниками Овруцького міжрайонного управління водного господарства згідно з планами протягом року ведуться доглядові роботи на вказаних міжгосподарських меліоративних ресурсах України гідротехнічних спорудах, які розташовані на даних каналах № 41/3/11-18 від 04.01.2018




Так, у травні, червні, серпні та вересні 2017 року проводились роботи з видалення рослинності на вищезгаданих каналах, виконано побілку та маркування гідротехнічних споруд згідно із затвердженим планом проведення ремонтно-доглядових робіт на 2017 рік Овруцьким МУВГ.

У північній частині м. Овруч та уздовж насипу залізної дороги за місцеві кошти побудовані водовідвідні канави для скиду надлишкової води від житлових будівель. Зазначені водовідвідні канави на балансі Овруцького міжрайонного управління водного господарства не перебувають. Канави побудовані за рахунок місцевих коштів і відносяться до міської інфраструктури. 22.08.2017 з виїздом на місце представниками Агентства та Житомирського облводресурсів було проведено обстеження зазначеної канави. Сама канава перебувала у незадовільному стані. Під час обстеження вода мала запах сірководню, що свідчить про несанкціонований скид побутових вод у водовідвідну канаву з житлових будівель. Вода з канави потребує відведення у каналізаційний колектор м. Овруч, для чого необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію та підвести канаву до Овруцької каналізаційної насосної станції.

Для забезпечення відведення надлишкових вод по місцевих канавах, з метою запобігання підтопленню північної частини вулиць м. Овруч, Агентство пропонувало міській владі замовити та виготовити проектно-кошторисну документацію щодо захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будівель м. Овруч з наступним виконанням робіт згідно з проектом, оскільки Держводагентство не має можливості витрачати кошти на міську інфраструктуру з державного бюджету.

Разом з цим, за даними Овруцького МУВГ, на даний час Овруцьким ПМК-157 ДП «Житомирводбуд» на замовлення Овруцької міськради виконуються роботи з водовідведення ливеневих вод у північній частині міста.

З повагою
Голова Агентства



I.Ovcharenko