

Другою причиною безперечно є зарегульованість стоку у каналі, що сполучає озеро Світязь з озерами Перемут та Луки. Шлюз-регулятор, встановлений на каналі, вже декілька років непрацює і не виконує функцію щодо регулювання води в озерах.

З метою відновлення шлюзу та залучення коштів на фінансування робіт у 2019 році до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2020" внесені відповідні зміни та передбачені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт гідротехнічної споруди за межами населених пунктів Шацької сільської ради Шацького району для регулювання рівневого режиму в озері Світязь.

Крім того, є велика вірогідність того, що на обміління Шацьких озер може впливати розробка надглибокого родовища «Хотиславське» на території Республіки Білорусь поруч із державним кордоном України.

Розробка вищезазначеного родовища може мати для території Шацького національного природного парку негативні наслідки, пов'язані, в основному, із зміною рівня обводнення території. Пониження рівня ґрунтових вод провокуватиме зміни мікроклімату, що, в свою чергу, може призвести до значних змін у регіональному природокористуванні – сільськогосподарському та лісгосподарському виробництві, підтримці видового різноманіття біоти та біологічної продуктивності природних комплексів. З іншого боку, негативні наслідки цього процесу в майбутньому впливатимуть на обміління торфових та інших водно - болотних комплексів, які, в минулому, вже були осушені і, в сучасних умовах, потребують ефективного управління.

Питання обміління Шацьких озер знаходиться на особистому контролі у керівництва Волинської обласної державної адміністрації та Волинської обласної ради та неодноразово обговорювалося на спільних нарадах. За результатами обговорення, враховуючи, що до проблеми необхідно підходити комплексно, прийняте рішення про відновлення комплексного моніторингу стану природного середовища на території Волинської області в зоні можливого впливу кар'єру будівельних матеріалів «Хотиславський» та підготовку наукового обґрунтування щодо причин обміління та можливих шляхів їх вирішення, на підставі якого буде розроблено обласну програму розвитку та збереження Шацьких озер.

Разом з цим обласна державна адміністрація підтримує створення на урядовому рівні робочої групи з метою встановлення причин обміління озера Світязь та ліквідації загроз та чинників, що спричиняють обміління, та пропонує включити до її складу спеціалістів від Волинської області у галузі екології, водних ресурсів та представників Шацького національного природного парку.

З повагою

Т.В.О. ГОЛОВИ

Тимошук 778 223

О.КИРИЧУК



ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел. (0332) 778 217, факс (0332) 778 153, e-mail: post@voladm.gov.ua, код ЄДРПОУ 13366926

№ _____

на № 15-18/07/19 від 10.07.2019

Народному депутату України
Гузю І.В.

Шановний Ігоре Володимировичу!

Обласна державна адміністрація розглянула Ваш депутатський запит щодо питання катастрофічного обміління озера Світязь та інформує про наступне.

Найглибше озеро на території України - Світязь, розташоване на території Шацького національного природного парку, займає площу 2,75 тис. га (27,5 км²). Довжина берегової лінії озера становить близько 30 км. Об'єм водної маси складає 180,8 млн м³. Середня глибина Світязя дорівнює 6,9 м, максимальна - 58,4 м відмічена в північно-західній частині озера. Головними водними артеріями даної території є річки Західний Буг і Прип'ять, а також притоки Західного Бугу – Копаївка і Рита.

Озеро Світязь має порівняно невелику площу водозбору - 43,6 км², що лише в 1,6 раза перевищує площу його дзеркала. В північній частині межа водозбору проходить в безпосередній близькості від урізу води озера. Основна площа водозбору розміщена на південь від озера і порівняно густо покрита сіткою осушувальних каналів, по яких відбувається стік в озеро.

Живиться озеро Світязь підземними водами крейдового горизонту, який потужними шарами виходить на поверхню в західній частині, а також атмосферними опадами і поверхневим стоком. Щорічний притік води в озеро складає 3,5 млн м³.

На території Західного Полісся протягом сторіччя спостерігається зростання середньорічних температур повітря. За попередніми оцінками науковців, за останні 25 років зростання середньорічної температури повітря відбувається у 4,3 рази швидше, ніж за попередні 120 років.

З огляду на маловодність останніх років, причину водопониження в озері перш за все можна пов'язати з невеликою кількістю опадів і високими температурами повітря, що призвело навіть до більшого зниження рівнів підземних вод, ніж у роки середньої забезпеченості опадів.

В минулому озеро було безстічним у зв'язку з чим рівень води в ньому коливався (за рахунок танення снігів і затяжних дощів), приносячи значну шкоду навколишнім полям і селам. З метою уникнення підтоплення насамперед с. Світязь місцеві жителі облаштували канал довжиною близько 3 км, який з'єднав озеро Світязь з озерами Луки і Перемут. Це, в свою чергу, призвело до пониження рівня води в озері на 3 м.



Сертифікат
20B4E4ED0D30998C0400000087EA2A002C6C7200
Підписувач Киричук Олександр Олексійович
Дійсний з 13.03.2019 0:00:00 по 13.03.2021 0:00:00

ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ



4634/49/2-19 від 01.08.2019