



УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

бульвар Праці, 1/1, м. Київ, 02094, тел. (044) 559-10-73, тел./факс: (044) 559-58-33

E-mail: genoff2@dnipr.gov.ua, www.dnipr.gov.ua, код ЄДРПОУ 37203257

23.11.16. № 9525/32/1/103

На № 11/10-468 від 04.11.16.

Народному депутату України
Ілленку А.Ю.

✓ Верховна рада України

Шановний Андрію Юрійовичу!

За зверненням Голови Верховної Ради України від 09.11.2016 у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації уважно розглянуто Ваш депутатський запит від 03.11.2016 №413/2-672 щодо незадовільного стану асфальтового покриття на прибудинковій території по вул. Карбишева, 20.

Проведеною перевіркою встановлено, що асфальтове покриття на прибудинковій території житлового будинку за вказаною адресою потребує капітального ремонту. Складено дефектний акт.

Капітальний ремонт асфальтового покриття на прибудинковій території житлового будинку №20 на вул. Карбишева буде пропонуватись при коригуванні пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік при цільовому виділенні видатків на зазначені потреби.

Заявника про викладене проінформовано окремим листом.

Додаток: копія дефектного акту на капітальний ремонт асфальтного покриття на вул. Карбишева, 20 на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
Голова

П. Онофрійчук

Зогородня А.

Прогонок С.У.
517-63-87



Додаток
До листа Держбуду України
від 24.2.2005 № 7/8-134
та листа Держжитлокомунгоспа України
від 24.02.2005 № 4/3-260
ЖЕД - 409

КП Керуюча компанія з обслуговування житлового
Фонду Дніпровського р-ну м. Києва

(Назва організації, що затверджує)
ЗАТВЕРДЖЕНО Начальник ЖЕД-409

м. Київ

«30» 05 2016 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт асфальтового покриття будинку № 20 по вул.
Карбишева.

Акт складений на підставі огляду будинків.

Будинок 1964 року забудови.

Серія будинку 1-480-15вк.

Кількість поверхів - 5

Кількість під'їздів - 6

Об'єми на виконання робіт:

№п /п	Назва робіт та витрати	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1.	Зняття а/б покриття механізованим (ручним) способом	М2	555	
2.	Улаштування основ щебню	М2	250	
3.	Улаштування асфальтового покриття товщиною 5см	М2	555	
4.	Розбирання поребрика старого	м/п	200	
5.	Встановлення поребрика нового	м/п	200	
6.	Розбирання старого бордюрного каменя	м/п	149	
7.	Встановлення нового бордюрного каменя	м/п	149	
8.	Вивезення сміття	т	0,5	

Схема додається на другому аркуші.

Склав майстер т/д № 1

Додаток