



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОАТОМ
ENERGOATOM

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»**

вул. Назарівська, 3, м. Київ, 01032, Україна,
телефон/факс: +38 (044) 277-78-83,
e-mail: energoatom@atom.gov.ua

№ 14971/03 від 06.11. 2019 р.

На № _____ від _____ 201__ р.

**Народному депутату України
Яцик Ю.Г.**

Про надання інформації

Шановна Юліє Григорівно!

ДП «НАЕК «Енергоатом» уважно розглянуло Ваш депутатський запит від 17.10.2019 №01/10/31, оголошений на засіданні Верховної Ради України 18.10.2019.

Дякуємо Вам за увагу, яку Ви приділяєте безпеці Запорізької АЕС (ЗАЕС) і енергетичній безпеці України в цілому, та повідомляємо про таке.

Твердження у Вашому депутатському запиті, що на ЗАЕС 11.10.2019 виникла «непередбачувана аварійна ситуація», є некоректним. Подія, яка сталася 11.10.2019 на енергоблоці №1 ЗАЕС (знеструмлення секцій 6 кВ 1ВА, 1ВУ і неуспішний запуск дизель-генератора №1), не призвела до виникнення аварійної ситуації. Ця подія врахована (передбачена) проектом, тому діючий регламент безпечної експлуатації енергоблока №1 ЗАЕС містить чіткі вказівки персоналу щодо виконання дій у разі виникнення цієї події, які спрямовані на запобігання виникненню аварійної ситуації. Персонал ЗАЕС чітко виконав ці дії і забезпечив підтримку проектного рівня безпеки.

Твердження у Вашому депутатському запиті про те, що «аварійні ситуації на Запорізькій АЕС є регулярним явищем», також є некоректним. Жоден із п'яти наведених у Вашому запиті прикладів не є, згідно з чинними нормами і правилами в ядерній енергетиці, «аварійною ситуацією». Більше того, деякі з них (наприклад, виведення 20.12.2017 енергоблоку № 2 ЗАЕС у **плановий** середній ремонт) не є навіть порушенням нормальної експлуатації АЕС.

Інформуємо Вас, що згідно з чинними «Загальними положеннями безпеки атомних станцій» НП306.2.141-2008 «аварійна ситуація» – стан АЕС, який характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, який не перейшов в аварію. У жодному із наведених у Вашому запиті прикладів меж та/або умов безпечної експлуатації порушено не було.


Також інформуємо Вас про те, що згідно з «Положенням про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» НП 306.2.100-2004 посадові особи Держатомрегулювання України включаються до складу комісії з розслідування порушень категорії П03 за їх вимогою. На цей час таких вимог від Держатомрегулювання не надходило.

З повагою

Президент

Тарасенко В.М.
2777814

Ю.О. Недашковський



107848