



# СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 226-34-31, тел. 256-99-05  
www.sbu.gov.ua, e-mail: sbu\_cu@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

23.07.20 № 8/2/КО-302/30-4188 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Голові Верховної Ради України  
Дмитру РАЗУМКОВУ

Щодо розгляду депутатського запиту

**Шановний пане Дмитре!**

Службою безпеки України в межах компетенції розглянуто депутатський запит народного депутата України Южаніної Н. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 03 липня 2020 року.

За результатами розгляду повідомляємо, що наведена в депутатському запиті інформація не вказує на наявність ознак злочинів, досудове розслідування яких віднесено до підслідності слідчих органів безпеки.

Водночас інформуємо, що 14.08.2019 під час передпускових операцій із виведення енергоблока № 1 ВП "Хмельницька АЕС" (далі – ВП "ХАЕС") із планово-попереджувального ремонту пошкоджено генератор (тип ТВВ-1000-2МУЗ), а саме основні складові елементи – статор № 17694 і ротор № 18029.

При цьому заходи з технічного відновлення функціонування генератора та пуску енергоблока № 1 ВП "ХАЕС" в роботу до Об'єднаної енергетичної системи України визначені відповідним Графіком робіт з виконання ремонту турбогенератора № 1 з включенням енергоблоку до мережі (далі – Графік).

Встановлено, що на момент виникнення технологічного порушення в роботі атомної станції резерв запасних частин для здійснення невідкладної заміни пошкоджених вузлів/елементів генератора в ДП "НАЕК "Енергоатом" був відсутній. Вказані недоліки є порушенням норм, правил і стандартів із ядерної та радіаційної безпеки.

З урахуванням викладеного, за вказаним фактом Службою безпеки України перед Міністерством енергетики України (Міненерго України) ініційовано проведення аудиту ДП "НАЕК "Енергоатом", під час проведення якого Міненерго України встановлено, що розрахункова сума недоотриманого доходу ДП "НАЕК "Енергоатом" через перебування енергоблока № 1 ВП "ХАЕС" у ремонті становить 3 579,07 тис. грн, що частково спричинено відсутністю в централізованому запасі Національної атомної компанії статора та ротора, необхідних для екстреного проведення відновлювальних робіт.

Викладена в депутатському запиті інформацію враховано відповідними підрозділами Служби безпеки України в оперативно-службовій діяльності.


Про результати розгляду депутатського запиту народного депутата України Южаніну Н. П. поінформовано.

З повагою

Голова Служби

Олександр ДІДУХ  
(044) 234-81-11

Іван БАКАНОВ  
Апарат Верховної Ради України  
123490 від 30.07.2020



160368

