



РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пл. Володимирська, 2, м. Рубіжне, Луганська обл., Україна, 93011
тел. +380668936833, імейл: gorisp@rmr.gov.ua, веб-сайт: <https://rmr.gov.ua>,
код ЄДРПОУ 26023286

№ 044-136/6671 від 18. 11 20 21 р.

на № 11/10-229 від 22.10.2021 р.

Голові Верховної Ради України
Руслану СТЕФАНЧУКУ

вулиця Михайла Грушевського, 5,
Київ, 01008

У відповідь на звернення народного депутата України Олександра СУХОВА від 28.09.2021 р. № 608-312/ВР повідомляємо наступне.

1. Завірені належним чином копії Договору будівельного генпідряду та додаткових угод (у тому числі акти, додатки тощо) у Рубіжанській міській ради відсутні, тому що замовником капітального ремонту за проектом «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради Луганської області за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Визволителів, буд. 53 (санация)» є Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

2. Станом на **15.11.2021** року не виправленими залишаються наступні недоліки:

- не замінені двері пожежного виходу з їдальні;
- не замінені входні двері на даху;
- протікання покрівлі у вестибюлі внаслідок опадів;
- не встановлені ворота та калитки на входах на територію школи;
- секції бетонного паркану, встановленого по периметру школи, ненадійно закріплені, виконані з крихкого матеріалу, частина паркану на шкільному стадіоні зруйнована та знаходиться в аварійному стані.


Приватним підприємством «Строй-Клуб Плюс», яке виконує роботи відповідно до договору будівельного генпідряду не надана інформація щодо строків усунення вищевказаних недоліків.

3. Рішенням Рубіжанської міської ради від 29.09.2021 р. № 20/65 створена тимчасова контрольна комісія міської ради з вивчення питання виконання робіт з реконструкції (термомодернізації) будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради Луганської області.

За результатами роботи комісії виявлено додатково порушення вимог протипожежної безпеки у закладі освіти під час проведення ремонтних робіт:

- двері, встановлені в приміщенні електрощитової не відповідають вимогам пожежної безпеки - повинні бути металевими;
- зменшено отвори евакуаційних виходів – нові встановлені двері менші за 0,8х2,0 м (вхід в актову залу, вхід на харчоблок, роздягальні спортивної зали);
- двері відкриваються не за ходом евакуації (коридори 1 – 3 поверхів, пожежний вихід з актової зали, гардеробна);
- не надані документи на скляні двері коридорів 1 – 3 поверхів.

Міський голова



Сергій ХОРТІВ

Олена БУТЕНКО 61358

