



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05

E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

13.04.2017 № 01-33/2824
на № _____ від _____

Народному депутату України

Біловолу О.М.

Шановний Олександре Миколайовичу!

Обласною державною адміністрацією розглянуто Ваш запит стосовно необхідності відродження чистоти і безпеки води в річці Мерло.

За результатами розгляду повідомляємо.

За інформацією Державної екологічної інспекції у Харківській області (далі – Держекоінспекція) від 05.04.2017 №1387/01-24/02-17 планова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства проведена на КП «Богодухіввода» в період 07.11.2016-25.11.2016. В результаті перевірки встановлено наступне.

У господарському віданні КП «Богодухіввода» знаходяться двоє очисних споруд, скиди стічних вод з яких здійснюються до р. Мерло. Очисні споруди №1 є об'єктом комунальної власності територіальної громади м. Богодухів в особі Богодухівської міської ради, передані у господарське відання КП «Богодухіввода». Очисні споруди №1 знаходяться за адресою: м. Богодухів, вул. Комарова, 1А. Очисні споруди побудовані відповідно до «Робочого проекту каналізаційних очисних споруд потужністю 200 м³/добу та водозабору в м. Богодухів Харківської області» розробленим в 1987 році Українським державним проектним інститутом «Укрміськбудпроект».

При обстеженні очисних споруд № 1 було встановлено наступне. Вторинні відстійники очисних споруд в роботі не використовуються, блок доочистки (на пісчаних фільтрах) не експлуатується, металевий резервуар - усереднювач та металевий резервуар приймання стічних вод місцями кородовані та заіржавілі. Візуально якість мікрофлори в аеротенках 2-х працюючих блоків КУ-100 життєздатна. З двох карт мулових майданчиків стічними водами заповнена одна карта, переливів з неї на поверхню ґрунту не виявлено.

На перевірку представлено договір, укладений КП «Богодухіввода» з ТОВ «ДЕМПІКС ГРУП» на розробку останнім проектної документації «Реконструкція каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Комарова, 1 в м. Богодухів». За інформацією керівництва КП «Богодухіввода», роботи не розпочаті, в зв'язку з відсутністю фінансування.

Очисні споруди № 2 знаходяться за адресою: південно-західна частина м. Богодухів Харківської області, с. Семенів Яр. Балансоутримувачем очисних

003666
00

споруд є Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (колишнє Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації).

На перевірку представлено договір на дослідну - промислову експлуатацію (користування), укладений між Головним управлінням ЖКГ та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (сторона № 1) та КП «Богодухіввода» (сторона № 2) та акт приймання - передачі майна до цього договору, згідно яких сторона 1 передала стороні 2 з метою проведення дослідно - промислової експлуатації (далі користування) майно, яке знаходиться на балансі сторони 1, а саме: очисні споруди «біоплато» (в комплексі), скидний трубопровід, водопровід до КНС, напірний каналізаційний колектор, самопливний колектор. За даними попередніх позапланових перевірок КП «Богодухіввода» (в частині водовідведення) було встановлено, що в наявності на підприємстві був робочий проект «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів (1 етап першого пускового комплексу)», розроблений в 2008 році ТОВ «Український центр фіtotехнологій». В складі проекту в наявності розділ «Оцінка впливу на навколошнє середовище». Проект пройшов державну екологічну експертизу та отримав позитивний висновок державної екологічної експертизи від 24.11.2008 № 619. Замовник проекту - Головне управління ЖКГ та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації. Проектом передбачається в тому числі будівництво каналізаційної насосної станції і напірного колектору к майданчику очисних споруд, будівництво очисних споруд каналізації з блоками механічної та біологічної очистки, зневоднення осаду стічних вод, а також влаштування скидного трубопроводу. На першому етапі першого пускового комплексу в якості споруд біологічної очистки передбачається використання споруди по типу «біоплато». Комплекс розрахований на очистку стічних вод обсягом 131,0 м³/добу. За інформацією керівництва КП «Богодухіввода», вказана проектна документація підприємством передана до балансоутримувача очисних споруд - до Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації. У 2016 році очисні споруди в експлуатацію не були введені. На очисних спорудах відсутнє електропостачання, водопостачання. Незбудовані високонавантажувальні біофільтри (аерофільтри), контактні резервуари, вторинні горизонтальні відстійники, піскові майданчики, резервуар освітлених стічних вод, резервуар осадів, майданчики компостування, допоміжні будівлі. В наявності - приймальний резервуар стічних вод, 2 первинні відстійники, 2 пісковловлювача, 2 мулові карти, 4 карти «біоплато». Стічні води через КНС по напірному колектору надходять на очисні споруди № 2 в с. Семенів Яр.

За інформацією керівництва КП «Богодухіввода», на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації розробляється проектно-технічна документація на реконструкцію очисних споруд в с. Семенів Яр м. Богодухів Харківської області.

Лабораторний контроль якості стічних вод, що скидаються з очисних споруд в р. Мсрло здійснює ТОВ «Науково-дослідний інститут профілактичної

медицини», Краснокутська міжрайонна філія ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» на підставі договірних відносин з цими організаціями.

Первинний облік водовідведення ведеться в журналах встановлених форм ПОД-12 та ПОД-13.

Згідно даних журналу по встановленій формі ПОД-13 за 2015 та 2016 роки виявлено перевищення дозволених нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в складі стічних вод, що скидаються по двох випусках з очисних споруд №№1,2 до р. Мерло. В ході перевірки сектором інструментально - лабораторного контролю Держекоінспекції на скидах стічних вод з очисних споруд №№1,2 в р. Мерло відібрані проби стоків для проведення аналізів. Результати аналізів зафіксували перевищення дозволених нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в складі стічних вод по наступних показниках: з очисних споруд № 1 (випуск №2) - по фосфатах, з очисних споруд № 2 (випуск №1) - по азоту амонійному, ХСК, БСК5, фосфатах, завислим речовинам.

За виявлені порушення водоохоронного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто директора КП «Богодухіввода» на суму 136,0 грн. Крім того, на даний час Держекоінспекцією проводиться робота по нарахуванню КП «Богодухіввода» збитку за скид до р. Мерло стічних вод з очисних споруд №№1,2 з перевищением дозволених нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин. Керівництву підприємства надані приписи щодо усунення виявлених порушень.

Одночасно повідомляємо, що Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обладміністрації надано дозвіл на спеціальне водокористування ТОВ «Богодухіввода» від 10.03.2017 Укр.№03.01-10-1087А/Хар., в якому передбачено ряд заходів щодо підвищення ефективності очищення стічних вод на очисних спорудах. Департаментом встановлено контроль за термінами виконання заходів.

Стосовно проведення перевірки ТОВ «Богодухівський молзавод» зазначаємо, що за останні три роки планова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства даного суб'єкта господарювання не здійснювалась.

У 2016 році відповідно до листа Державної екологічної інспекції України, листів Харківської обласної державної адміністрації щодо виконання доручення Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.06.2016 № 1435/2-3/16 стосовно розгляду листа Народного Депутата України Біловола О.М. за зверненням мешканців с. Гути Богодухівського району Харківської області щодо забруднення р. Мерло підприємствами Богодухівського району Харківської області, а також враховуючи згоду Державної екологічної інспекції України на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у частині раціонального використання і охорони водних та земельних ресурсів ТОВ «Богодухівський молзавод» Держекоінспекцією було здійснено виїзд за адресою: м. Богодухів, пров. Харківський, 6 з метою проведення вказаної перевірки.

Проте, державних інспекторів було недопущено до проведення позапланової перевірки представниками ТОВ «Богодухівський молзавод», про що складено відповідний акт про недопущення.

Враховуючи вищевикладене Держекоінспекцією були направлені відповідні листи до прокуратури Харківської області, Дергачівської місцевої прокуратури та до Богодухівського ВП Банківського відділу ГУ НП в Харківській області для прийняття заходів реагування.

У липні 2015 року на виконання постанови Богодухівського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 08.07.2015 щодо досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2015 № 12015220220000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 Кримінального кодексу України про проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Богодухівський молзавод» було здійснено позаплановий захід (перевірку). В ході перевірки встановлено, що скид стічних вод на підприємстві здійснюється на власні поля фільтрації, які на момент обстеження знаходяться в незадовільному технічному стані.

Також, в ході перевірки встановлено факт здійснення виробничої діяльності ТОВ «Богодухівський молзавод» з відхиленням від робочого проекту на розміщення виробництва та позитивного висновку екологічної експертизи від 25.05.2012 № 61, а також робочого проекту на реконструкцію каналізаційних очисних споруд з розділом «Оцінка впливу на навколишнє середовище» виконаного у 2005 році та позитивного висновку державної екологічної експертизи від 30.06.2005 № 323, в ході збільшення виробничої потужності підприємства.

За територією полів фільтрації, було зафіковано розлиття білої речовини на земельній ділянці без твердого покриття, яка стікала по рельєфу місцевості, як наслідок перезавантаження полів фільтрації виробничими та іншими стоками ТОВ «Богодухівський молзавод». На місці обстеження, при здійсненні попередньої перевірки 10.06.2015 року, відділом лабораторного контролю були відібрані проби ґрунту, що відображається актом відбору проб ґрунтів від 10.06.2015 № 06-2015/30-37. За результатами дослідження проб виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин (у порівнянні з нормативами ГДК та фоновими значеннями) по таких показниках: амоній від 4,4 до 5,1; фосфору рухомі форми у перерахунку на п'ятиоксид фосфору від 3,7 до 3,9; органічні речовини, що екстрагуються петролейним ефіром від 2,7 до 2,9; хлориди від 2,2 до 2,5; сульфати від 2,0 до 2,1, що відображене протоколом вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів від 25.06.2015 № 06-2015/30-37, та є порушенням ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

У зв'язку з тим, що ТОВ «Богодухівський молзавод» допустив забруднення земельних ділянок загальною площею 11831,4 m^2 Держекоінспекцією розраховано шкоду та пред'явлено претензію підприємству на загальну суму 3613161,63 грн.

Матеріали перевірки ТОВ «Богодухівський молзавод», проведеної у 2015 році були передані до СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області, прокуратури Богодухівського району Харківської області та до прокуратури Харківської області для вжиття заходів відповідного реагування.

Додатково зазначаємо, що Держекоінспекцією заплановано проведення планової перевірки ТОВ «Богодухівський молзавод» у липні 2017 року.

Після отримання інформації з вищезазначеного питання Вас буде повідомлено додатково до 15 серпня 2017 року.

З повагою

Перший заступник голови обласної
державної адміністрації

М.Л. Беккер

Тимчук 705 06 83

Апарат
Верховної Ради України

19.04.2017 11:23

BX № 93014