



ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Цвіткова, 11, м.Тетіїв, Київська область, 09800, телефон 5-13-64, факс 5-20-62, E-mail: raj_tetiv@ukr.net
Код ЄДРПОУ 24214852

від 14.07.2017 № 07-14/1721

на № 230/01 від 22.06.2017

Народному депутату
України

Гудзенку В.І.

вул. Грушевського, 5
м.Київ, 01008

Копія: Апарат Верховної Ради
України
вул. Грушевського, 5
м.Київ, 01008

Відповідь на депутатський запит
вих. № 230/01 від 22.06.2017 року


На Ваш депутатський запит щодо неналежного виконання робіт з капітального ремонту даху Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Тетіївська райдержадміністрація видала розпорядження від 07 липня 2017 року № 261 «Про утворення технічної комісії для перевірки об'ємів та якості виконаних ремонтно-будівельних робіт при капітальному ремонті покрівлі даху Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3» (копія розпорядження додається).

11 липня 2017 року комісія провела перевірку об'ємів та якості виконання ремонтно-будівельних робіт по ремонту покрівлі даху Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, які виконало ПАТ «Тетіївська ПМК-300» в 2016 році (акт перевірки та матеріали фотофіксацій додаються).

Факти та обставини, які були підняті у депутатському запиті не підтвердились.

Додаток : на 15 аркушах.

Перший заступник голови
адміністрації





**ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

від 07 липня 2017 року

№ 261

Про утворення технічної комісії для
перевірки об'ємів та якості виконаних
ремонтно-будівельних робіт при
капітальному ремонті покрівлі даху
Тетіївської ЗОШ I-III ступенів № 3

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа Голови Верховної Ради України від 23 червня 2017 року № 11/10-2451, депутатського запиту народного депутата України Гудзенка В.І. від 22 червня 2017 року № 230/01, враховуючи відсутність в районі відділу капітального будівництва:

1. Утворити технічну комісію для перевірки об'ємів та якості виконаних ремонтно-будівельних робіт під час капітального ремонту покрівлі даху Тетіївської ЗОШ I-III ступенів № 3 в м.Тетіїві Київської області, у складі згідно з додатком.

2. Роботу технічної комісії призначити на 10 годину 11 липня 2017 року на об'єкті за адресою: м.Тетіїв, вул. А.Байраківського, 49.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Дячук Н.А.

Голова адміністрації



Н.І.Троянська

Додаток
до розпорядження голови
адміністрації
07.07.2017 № 261

Склад
технічної комісії для перевірки об'ємів та якості виконаних
ремонтно-будівельних робіт під час капітального ремонту покрівлі даху
Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 в м.Тетіїві

- | | |
|---------------------------------|--|
| Дячук
Надія Анатоліївна | - заступник голови райдержадміністрації, голова комісії |
| Завальнюк
Анатолій Федорович | - начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації |

Члени комісії:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Васютинський
Вадим Володимирович | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Возний
Павло Гаврилович | - начальник ПАТ «Тетіївська ПМК-300», генпідрядна організація |
| Ковальський
Михайло Борисович | - інженер-проектувальник |
| Колосовська
Валентина Петрівна | - директор Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 |
| Коробко
Тетяна Іванівна | - голова постійної комісії Тетіївської районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення |
| Паламарчук
Андрій Григорович | - інженер-будівельник, начальник ТОВ «БудТЕТ» |
| Стельмах
Іван Степанович | - інженер-будівельник |

Заступник голови
адміністрації



Н.А.Дячук

АКТ
технічної комісії по проведенню перевірки об'ємів
та якості виконаних ремонтно-будівельних робіт при капітальному ремонті
покрівлі даху Тетіївської ЗОШ I-III ступенів № 3

11 липня 2017 року

м.Тетіїв

Комісія, утворена на основі розпорядження голови Тетіївської райдержадміністрації № 261 від 07.07.2017 року в складі:

Дячук Надія Анатоліївна – голова комісії, заступник голови райдержадміністрації

Завальнюк Анатолій Федорович – заступник голови комісії, начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Члени комісії:

Васютинський Вадим Володимирович – начальник відділу освіти райдержадміністрації

Возний Павло Гаврилович – начальник ПАТ «Тетіївська ПМК-300», генпідрядна організація

Ковальський Михайло Борисович – інженер – проектувальник

Колосовська Валентина Петрівна – директор Тетіївської ЗОШ I-III ступенів № 3

Колодій Богдан Володимирович – старший слідчий Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області

Коробко Тетяна Іванівна - голова постійної комісії Тетіївської районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення

цього числа, з виїздом на місце, провела контрольний обмір та перевірку якості виконання ремонтно-будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі даху Тетіївської ЗОШ I-III ст. № 3 в м.Тетіїві по вул. Академіка Байраківського № 49.

При контрольному обмірі об'ємів виконаних ремонтно-будівельних робіт встановлено, що об'єми виконаних робіт відповідають дефектному акту, кількості, яка вказана у звітних документах. По видах робіт, які вказані в дефектному акті, вони відповідають виконаним в натурі.

При обстеженні якості виконання ремонтно-будівельних робіт встановлено, що якість та технологія виконання ремонтних робіт відповідають державним будівельним нормам. Технологічні процеси та

прийоми виконання ремонтно-будівельних робіт не порушено. Місць підриву покриття не виявлено. (Додаток – 21 фотофіксація).

Комісія зазначає, що кошти на ремонт покрівлі даху Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 були виділені у жовтні місяці 2016 року, ремонтно-будівельні роботи виконувалися в ІУ кв. 2016 року, повний розрахунок за виконані роботи проведено в грудні 2016 року.

При огляді шкільних класів виявлено два місця протікань, які були утворені до проведення ремонтно-будівельних робіт по покрівлі даху школи, а не після.


Відремонтована покрівля експлуатується більше 6 місяців, генпідрядна організація несе відповідальність за якість виконаних робіт. Звернень замовника, представників (ЗОШ І-ІІІ ст. № 3) до генпідрядника (ПАТ «Тетіївська ПМК-300») щодо якості, або інші зауваження на протязі 2016-2017 року не надходили.

Розроблена інструкція по експлуатації м'яких покрівель, замовник зобов'язаний її дотримуватися (черговість оглядів покрівлі).


Оцінку якості виконання ремонтно-будівельних робіт повинні давати фахівці, з оглядом та обмірами, а не пересічні громадяни.

Факти, викладені у депутатському запиті щодо неналежного виконання робіт з капітального ремонту даху Тетіївському ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 не відповідають дійсності.


Підписи членів комісії:




Дячук Н.А.



Завальнюк А.Ф.



Васютинський В.В.




Возний П.Г.




Ковальський М.Б.



Колосовська В.П.



Колодій Б.В.



Коробко Т.І.

Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

ФОТО №1



Фотофіксація стану до ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(фотофіксація – вересень 2016 року.)

ФОТО №2




Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

ФОТО №3




Фотофіксація стану до ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(фотофіксація - вересень 2016 року.)

ФОТО №4



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

ФОТО №5




Фотофіксація стану покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
вересень 2016 року.

ФОТО №6



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

ФОТО №7



Фотофіксація стану до ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(фотофіксація – вересень 2016 року.)

ФОТО №8



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

ФОТО №9



Фотофіксація стану до ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації вересень 2016 року.)

ФОТО №10



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

ФОТО №11



Фотофіксація стану до ремонту покрівлі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації вересень 2016 року.)

ФОТО №12



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

ФОТО №13



Фотофіксація стану до ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації вересень 2016 року.)

ФОТО №14



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)



Фотофіксація стану до ремонту покрівлі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації вересень 2016 року.)



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017року)

ФОТО №17




Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Теміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017року)

ФОТО №18



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)



Фотофіксація стану після ремонту покрівлі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
(дата фотофіксації 11 липня 2017 року)

