



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
(Мінприроди)**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;  
факс (044) 206-31-07; E-mail: [secretar@menr.gov.ua](mailto:secretar@menr.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37552996

№  
на № 11/10-598 від 24.02.2016

**Голові Верховної Ради України  
Парубію А.В.**

**Шановний Андрію Володимировичу!**

Міністерство екології та природних ресурсів інформує, що на додаток до листа від 15.03.2017 № 5/1-7/1969-17 поінформувало народного депутата України Величковича М.Р. щодо результатів планових і позапланових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності підприємств нафтовидобувного комплексу у Сумській області, проведених Державною екологічною інспекцією у Сумській області.

Додаток: копія відповіді народному депутату України на 3 арк. в 1 прим.


З повагою

**Заступник Міністра**

**В.М. Вакарш**

0023811

М2 Мінприроди  
№5/26-7/2377-17 від 29.03.2017



*Директор Департаменту  
екологічної безпеки  
Лук'янчук С.І.*

*Заступник директора Департаменту  
екологічної безпеки – начальник відділу  
поводження з відходами та  
небезпечними хімічними речовинами  
Семенець О.С.*

*Виконавець:  
Баннікова Ірина Олександрівна  
(044) 206 31 65  
(07/1)*



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
(Мінприроди)**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;  
факс (044) 206-31-07; E-mail: [secretar@menr.gov.ua](mailto:secretar@menr.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37552996

№ \_\_\_\_\_  
на № 349 від 23.02.2017

**Народному депутату України  
Величковичу М.Р.**

**Шановний Миколо Романовичу!**

Міністерство екології та природних ресурсів на додаток до листа від 15.03.2017 № 5/1-7/1969-17 надсилає інформацію щодо результатів планових і позапланових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності підприємств нафтовидобувного комплексу у Сумській області, проведених Державною екологічною інспекцією у Сумській області.

Додаток: лист Державної екологічної інспекції України на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

**Заступник Міністра**

**В.М. Вакарш**

0023812





## ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

пров. Новопечерський, 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс.: (044) 521-20-40, тел. 521-20-56

16.03.2017 № 2813-16.03

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### Міністерство екології та природних ресурсів України

На виконання доручення Мінприроди України від 02.03.2017 № 98/4/17 Державна екологічна інспекція України розглянула депутатський запит народного депутата України Величковича М.Р., оголошений на засіданні Верховної Ради України 24 лютого 2017 року, стосовно надзвичайних ситуацій, які пов'язані із розливами нафтопродуктів у навколишнє природне середовище на територіях Роменського і Охтирського районів Сумської області, і повідомляє.

Державною екологічною інспекцією у Сумській області (далі - Держекоінспекція), в межах повноважень здійснюється контроль за дотримання вимог природоохоронного законодавства підприємствами нафтогазовидобувного комплексу шляхом проведення планових та позапланових перевірок. У разі надходження до Держекоінспекції повідомлення про аварію, відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" здійснюються позапланові заходи.

У зв'язку із надходженням повідомлень про аварії на нафтозбірному колекторі НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" на території Кардашівської сільської ради Охтирського району, Держекоінспекцією проведено позапланові перевірки за фактами настання аварій. Здійснені розрахунки шкоди за забруднення земель внаслідок розгерметизації нафтозбірного колектору НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта".

Так, при проведенні перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства за фактом аварійної ситуації 23.01.2017 на території Кардашівської сільської ради, в результаті розгерметизації нафтогазозбірного колектора ГЗУ-6 – вузол підключення в нафтопровід ГЗУ-2, 3, 4, 5, 9 - КЗП Бугри ЦВНГ-1 (Бугруватівське родовище), НГВУ "Охтирканафтогаз" встановлено забруднення нафтопродуктами земельної ділянки площею 8046 м<sup>2</sup>. Загальний розмір розрахованої шкоди від забруднення земель складає 226 062,43 грн. Сума по пред'явленій претензії НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" сплачена в повному обсязі.

При проведенні перевірки за фактом аварійної ситуації 28.01.2017 на території Кардашівської сільської ради Охтирського району, внаслідок розгерметизації нафтозбірного колектора ГЗУ-6 НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта", виявлено забруднення нафтопродуктами земельної ділянки площею 1113,75 м<sup>2</sup>. Загальний розмір розрахованої шкоди завданої земельним ресурсам складає 31 292, 21 грн. Держекоінспекцією для врегулювання

досудового спору відповідачу пред'явлена претензія на відшкодування завданої шкоди на суму 31 292, 21 грн.


При проведенні перевірки за фактом аварійної ситуації, яка відбулась 03.02.2017 на території Кардашівської сільської ради внаслідок розгерметизації нафтозбірного колектора ГЗУ-3 – КЗП Бугруватівського родовища НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта", встановлено забруднення земель на площі 273 м<sup>2</sup>. Загальний розмір розрахованої шкоди завданої забрудненням земель складає 7670,29 грн.

Крім того, за результатами перевірки, проведеної за заявою ПрАТ "Райз-Максимко", виявлено забруднення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 1710 м<sup>2</sup>, яке відбулось внаслідок руху транспорту під час перевезення забрудненого ґрунту з місця аварії до під'їзної дороги ГЗУ-6. Загальний розмір розрахованої шкоди за забруднення вищевказаної земельної ділянки складає 48 044,61 грн. З метою відшкодування шкоди за забруднення земель матеріали направлені до Слідчого відділу Охтирського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області для встановлення осіб, причетних до забруднення земель, що знаходяться у користуванні ПрАТ "Райз-Максимко".

Держекоінспекцією у Сумській області з 03.03.2017 розпочата позапланова перевірка стану виконання приписів, наданих за результатами проведених перевірок по фактам аварій на нафтозбірному колекторі на території Кардашівської сільської ради Охтирського району Сумської області. На даний час перевірка триває.

Держекоінспекція України підтримує ініціативу щодо створення міжвідомчої робочої групи для опрацювання та врегулювання питань, які порушені у запиті народного депутата України Величковича М.Р.

**Т.в.о. Голови**



**І.О. Яковлев**