



УКРАЇНА

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

м-н Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел./факс (0332) 778 153, e-mail: post@voladm.gov.ua,
код ЄДРПОУ 13366926

01.12.2017 № 7478/21/2-17
на № _____ від _____

Верховна Рада України

На виконання листа Верховної Ради України від 17.11.2017 № 11/10-1236 до депутатського запиту народного депутата України Констанкевич І.М. від 16.11.2017 №678/452 про убезпечення від загрози здоров'ю та життю громадян внаслідок неналежного функціонування системи вентиляції в приміщенні школи у селі Черче Камінь-Каширського району обласна державна адміністрація повідомляє наступне.

Камінь-Каширською районною державною адміністрацією створено робочу групу, якою встановлено, що вищезазначений заклад необхідно обладнати сучасними системами примусової вентиляції та провести утеплення будівлі (акт обстеження додається).

При формуванні бюджету на 2018 рік будуть закладені кошти на обладнання примусової вентиляції в приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Черче Камінь-Каширського району.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник голови

С. МИШКОВЕЦЬ

Плахотна 722 354



Акт
обстеження системи вентиляції
загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Черче
Камінь-Каширського району

10.11.2017 р.

с.Черче

Ми, члени робочої групи в складі начальника відділу житлового-комунального господарства апарату райдержадміністрації Чосік О.П., начальника господарської групи відділу освіти райдержадміністрації Зрум Л.С., інженера по будівництву господарської групи відділу освіти райдержадміністрації Мороза І.М., в присутності директора загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Черче Савчука В.Т. провели візуальний огляд вентиляційної системи будівлі школи в селі Черче.

Навчальний заклад обладнаний витяжними вентиляційними каналами в стінах будівлі. Примусова вентиляція відсутня.





На час обстеження вентиляційні канали прочищені, обладнані решітками.

В зв'язку із заміною дерев'яних вікон та дверей на металопластикові зменшився притік повітря, який відбувався за рахунок нещільностей.

Дана система вентиляції не забезпечує нормативного обміну повітря в приміщеннях. Провітрювання здійснюється за рахунок відкривання вікон, що є недостатнім і приводить до втрат тепла.

Необхідно обладнати школу сучасними системами примусової вентиляції та провести утеплення будівлі.

Підписи:

	Чосік О.П.
	Зрум Л.С.
	Мороз І.М.
	Савчук В.Т.



адміністрації

І.Бігун

Склад робочої групи
з обстеження функціонування системи вентиляції
в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Черче
Камінь-Каширського району

Голова робочої групи

Бігун Інна Віталіївна

- заступник голови райдержадміністрації

Члени робочої групи

Пась Віктор Іванович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Чосік Орина Петрівна

- начальник відділу житлово-комунального
господарства апарату райдержадміністрації

Зрум Лідія Степанівна

- начальник господарської групи відділу
освіти райдержадміністрації

Мороз Ігор Миколайович

- інженер по будівництву господарської
групи відділу освіти райдержадміністрації

Савчук Валерій Титович

- директор загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с.Черче