



Львівська міська рада

## Виконавчий комітет

79006, Львів, пл. Ринок, 1, тел.: (032) 297 59 06, (032) 297 57 15, факс: (032) 297 57 47

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Голові Верховної Ради України  
Руслану СТЕФАНЧУКУ

Шановний Руслане Олексійовичу!

На звернення народного депутата України Н. Піпи від 05.03.2021 №11/10-338, зареєстроване у Центрі надання адміністративних послуг 12.03.2021 за №1.1-7199-001, щодо хитання будинку №30 по вул. Хуторівка у м. Львові, повідомляємо:

1. Фахівцями лабораторії фізичних факторів "Державної установи Львівський лабораторний центр МОЗ України" у травні 2021 року проведені дослідження вібрації у квартирах №206 та №211 житлового будинку №30 по вул. Хуторівка.

Згідно з висновком протоколу проведення досліджень вібрації від 19.05.2021 №16, перевищень рівнів віброшвидкості в октавних смугах із середньгеометричними частотами в осях X, Y, Z у вищевказаних квартирах не виявлено.

2. ФОП \_\_\_\_\_ протягом червня-липня 2021 року проведені обстеження основних конструктивних елементів житлового будинку №30 по вул. Хуторівка.

Відповідно до Звіту за результатами натурних досліджень та розрахунків динамічних коливань конструкцій житлового будинку № 30 по вул. Хуторівка, обстежені конструкції відповідають вимогам чинних національних та міжнародних нормативних документів за показниками міцності, жорсткості тріщиностійкості та динамічними характеристиками за показником частоти власних коливань.

3. Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України з травня по грудень 2021 року проводились роботи з "Визначення та аналізу параметрів вібрації під'їзду №6 будинку за адресою по вул. Хуторівка, 30 у м. Львові." Згідно з висновками Інформаційного звіту,



СЕД Львівської міської ради IT-Enterprise

№34-вих-115215 від 03.12.2021

Підписувач ОДИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

аналіз середньоквадратичних значень поперечної, поздовжньої та вертикальної компонент вібраційних сигналів від фундаменту, міжповерхових перекриттів та окремих кімнатах у квартирі 206 (8 поверх) встановив, що вони не перевищували допустимих рівнів, які наведені в Державних санітарних нормах ДСН 3.3.6.039-99.

Для забезпечення належних умов проживання мешканців та недопущення погіршення безпеки експлуатації будинку, дане питання постійно перебуває на контролі у Сихівській районній адміністрації.

Додаток: копія звіту на 13 арк.

З повагою

в.о. заступника міського голови з питань  
житлово-комунального господарства,  
директор департаменту житлового  
господарства та інфраструктури

Олександр ОДИНЕЦЬ