

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»

вул. Лейпцизька, 1-а, м. Київ, 01015; телефон: 226-30-38, факс 254-32-61  
розрахунковий рахунок № 26007004000434 в ЦВ ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, МФО 300670  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03327664

09.04.2015 № 1324/5/36/02 - 15  
На № \_\_\_\_\_

Голові Верховної Ради України

✓ Гройсману В. Б.

Народному депутату України

Ілленку А. Ю.

Шановний Володимире Борисовичу!

У ПАТ «АК «Київводоканал» (далі – Товариство) було розглянуто Ваш лист від 20.03.2015 № 11/10-597 стосовно розгляду депутатського запиту народного депутата України Ілленка А. Ю. від 17.03.2015 № 17-2/03/2015 щодо функціонування бюветних комплексів Деснянського району м. Києва. За результатами розгляду інформуємо.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2011 № 1630 бюветні комплекси закріплені за СВ КП «Київводфонт» на праві господарського відання.

У Деснянському районі м. Києва побудовано 29 бюветних комплексів, із яких 26 – перебуває на балансі СВ КП «Київводфонт», 3 (на вул. Путивльській, 40–42, вул. Братиславській, 28–32-а, на території військового містечка № 161) – не прийняті в експлуатацію.


Інформація про технічний стан бюветних комплексів та якість води в них додається.

Додаток: на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

Голова правління –  
генеральний директор

А. О. Білик



**Перелік**  
**та інформація про технічний стан бюветних комплексів в Деснянському районі міста Києва**  
**станом на 01.04.2015 року**

| №<br>п/п | Адреса бюветного<br>комплексу | Технічний стан   | Невідповідність якості води<br>вимогам ДСанПіН   | Примітка  |
|----------|-------------------------------|--|--|---|
| 1        | 2                             | 3  | 4  | 5   |
| 1        | вул. Закревського, 23         | працює   | Залізо 0,22-0,33мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup>  | Потребує встанов-<br>лення системи<br>додаткової очистки<br>води                                  |
| 2        | вул. Шолом –Алейхема, 14      | З 10.12.12р. б/к не працює, св. №9, яка<br>належить до НВС «Південний<br>водопарк» введена в резерв через<br>надмірний тиск в водопровідній мережі |  |   |
| 3        | вул. Сабурова, 9/61           | працює   | Залізо 0,22-0,57мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup><br>Хлориди 255-475мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250мг/дм <sup>3</sup>  | Потребує встанов-<br>лення системи<br>додаткової очистки<br>води                                  |
| 4        | вул. Каштанова, 7             | працює   | Залізо 0,28-0,34мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup>  | Потребує встанов-<br>лення системи<br>додаткової очистки<br>води                                  |
| 5        | вул. Драйзера, 32             | З 01.04.15р. б/к не працює, св. №319<br>зупинена через порив на водопроводі  | Залізо 0,17-0,48мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup><br>Хлориди 460-510мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250мг/дм <sup>3</sup><br>Сухий залишок 1154-<br>1290мг/дм <sup>3</sup> при нормі<br>1000мг/дм <sup>3</sup> | Потребує встанов-<br>лення системи<br>додаткової очистки<br>води та проведення<br>ремонтних робіт |
| 6        | вул. Міллотенка, 7            | З 10.12.12р. б/к не працює, св. №5, яка<br>належить до НВС «Південний<br>водопарк» введена в резерв через  |  |   |

|    |                               | надмірний тиск в водопровідній мережі   |   |
|----|-------------------------------|---|---|
| 7  | пр-т Маяковського, 54/9       | працює  | Лужність 6,6-6,8 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5 ммоль/дм <sup>3</sup><br>Кремній 10,7-16,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 8  | пр-т Лісовий, 18              | працює  | Лужність 8,2-8,5 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5 ммоль/дм <sup>3</sup><br>Кремній 13,5-15,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 9  | вул. Кірова, 2-б              | працює  | Залізо 0,54-2,15 мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2 мг/дм <sup>3</sup><br>Хлориди 370-480 мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250 мг/дм <sup>3</sup><br>Сухий залишок 1046-<br>1238 мг/дм <sup>3</sup> при нормі<br>1000 мг/дм <sup>3</sup><br>Необхідна заміна<br>системи водоочистки |
| 10 | вул. Волкова, 12-а            | працює  | Залізо 0,15-0,32 мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2 мг/дм <sup>3</sup><br>Лужність 8,5-8,7 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5 ммоль/дм <sup>3</sup><br>Кремній 13,0-16,5 мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 11 | вул. Сабурова, 3              | З 3-х водорозбірних колонок працює<br>лише 1 колонка, так як через відсутність<br>подачі напруги на гідроджет не<br>забезпечується необхідний тиск води | Залізо 0,20-0,35 мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2 мг/дм <sup>3</sup><br>Підключити до<br>мережі<br>електропостачання   |
| 12 | вул. Будишанська, 9/40        | працює  | Хлориди 268-282 мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 13 | вул. Бальзака, 63             | працює  | Хлориди 260-285 мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 14 | вул. Бальзака, 80<br>(13 м/р) | працює  | Хлориди 265-273 мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250 мг/дм <sup>3</sup>  |



|    |                         |        |  |   |
|----|-------------------------|--------|--|---|
| 15 | вул. Закревського, 85   | працює | Лужність 6,7-7,0 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5ммоль/дм <sup>3</sup> ;<br>Залізо 0,18-0,37мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup><br>Кремній 11,0-15,0мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0мг/дм <sup>3</sup> |   |
| 16 | вул. Жукова, 45-в       | працює | Лужність 8,4-8,8 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5ммоль/дм <sup>3</sup><br>Кремній 14,0-15,5мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0мг/дм <sup>3</sup><br>Кремній 14,0-17,5мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0мг/дм <sup>3</sup> |   |
| 17 | Вигурівський б-р, 6     | працює | Залізо 0,36-3,1мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup><br>Лужність 8,0-8,4 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5ммоль/дм <sup>3</sup>   | Необхідна заміна<br>системи водоочистки,<br>та проведення ремонт-<br>них робіт з заміною<br>н/а |
| 19 | вул. Милославська, 35   | працює | Хлориди 265-284мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250мг/дм <sup>3</sup>   |   |
| 20 | вул. Лаврухіна, 11      | працює | Кремній 13,0-14,0мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0мг/дм <sup>3</sup>  |   |
| 21 | вул. Радунська, 5       | працює | Хлориди 265-282мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 250мг/дм <sup>3</sup>   |   |
| 22 | вул. Закревського, 5-7  | працює | Залізо 0,16-0,49мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup><br>Лужність 7,0-7,2 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5ммоль/дм <sup>3</sup>  | Необхідна заміна<br>системи водоочистки   |
| 23 | вул. Милославська, 17-а | працює | Залізо 0,20-0,28мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup><br>Лужність 6,6-6,9 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5ммоль/дм <sup>3</sup>  | Необхідна заміна<br>системи водоочистки   |
| 24 | вул. Закревського, 35-а | працює | Залізо 0,22-0,33мг/дм <sup>3</sup> при<br>нормі 0,2мг/дм <sup>3</sup>  |   |

|    |                            |                     |  |  |
|----|----------------------------|---------------------|--|--|
| 25 | вул. Жукова, 29            | працює              | Лужність 7,4-8,8 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5 ммоль/дм <sup>3</sup><br>Кремній 14,0-15,5 мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0 мг/дм <sup>3</sup> |  |
| 26 | вул. Курчатова, 8-б        | працює              | Лужність 7,5-7,9 ммоль/дм <sup>3</sup><br>при нормі 6,5 ммоль/дм <sup>3</sup><br>Кремній 14,0-15,5 мг/дм <sup>3</sup><br>при нормі 10,0 мг/дм <sup>3</sup> |  |
| 27 | вул. Путивльська, 40-42    | Інформація відсутня |  |  |
| 28 | вул. Братиславська, 28-32а | Інформація відсутня |  |  |
| 29 | Військове містечко №161    | Інформація відсутня |  |  |

Примітка : Встановлення системи додаткової очистки води в компетенції балансоутримувача бюветів СВ КП « КиївводФонд»

Заступник генерального директора-  
директор департаменту



В.М.Дараган